



↑注意!!この部品の青色は切りぬきではありません。



1

中を通して裏側に
この部分だけを接
着する。

L-4
(L-5)

L-6
(L-7)

切り込みを忘れない
ように注意!!

このラインを
合わせる。

このラインを
合わせる。

L-18(L-16)

L-19(L-17)

腕は本体完成後に
接着する

L-3

腕は好みの形に
曲げる。

裏面のフチに
接着剤をつける。

L-14

L-13
(L-12)

L-8(L-9)


裏面のフチに
接着剤をつけ
る。

L-10(L-11)


L-20
(L-21)

ゲッター3の組み立て

1




2



3

数字の順に接着する。

L-15





↑注意!!この部品の青色は切りぬきではありません。

